

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Волгодонска
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане						
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	1	К зданию примыкает городская пешеходная дорожка от гимназии №5 проходит вдоль учреждения и продолжается вдоль Центра образования	ДП-В	-	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1, 2, 3	Пешеходные пути движения - прогулочная плитка – небольшая площадь перед центральным входом. Уклоны пешеходных дорожек отсутствуют.	ДП-В	-	-	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	2, 3	Состоит из шести ступеней-покрытые плитка нескользящая, есть перила.	ДП-В	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4	Покрытые нескользящая плитка, есть перила	ДП-В	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-	

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Адаптована для всех групп населения	ДП-В	
-------------------------	------	---	-------------------------------------	------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДП-В	-		
Автоматика и парковка	ВНД	-	1,2,3,4	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается

**1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Волгодонска

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимю для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Состоит из шести ступеней-покрытые плитка нескользящая, есть перила.	ДПП-В	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4	Покрытие нескользящая плитка, есть перила	ДПП-В	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	Адаптирована, покрытие - нескользящая плитка.	ДПП-В	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5,6	Две одностворчатые двери 800мм.	ДПП-В	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-		ДПП-В	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	-	-
-------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДП-В	-	-	
Пандус (наружный)	ДП-В	-	-	
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В	-	1,2,3,4,5,6	-
Дверь (входная)	ДП-В	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: - _____.

**И Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Волгодонска
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	7	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	8,9	Доступна частично	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен.	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лестничные пролет входной группы не оборудован подъемным механизмом	ВНД	Произвести монтаж подъемника не возможно	-
3.5	Двери	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДЧ-И (Г, О, У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД	-	8,9	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. ВолгодонскаРостовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах – колясках.	ДЧ-И (О,Г,У)	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-		Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах – колясках.	ДЧ-И (О,Г,У)	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж - обеспечить зрительным местом	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-		-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-		-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-		-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДЧ-И (О,Г,У)	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этажах - обеспечить зрительным местом	-
-------------------------	------	---	--	--------------	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (О,Г,У)	-	-	-

* указывается: ДН-В - доступно полностью всем; ДИ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане		
Место приложения труда	нет	-	-	Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *не нуждается*

**Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Волгодонска
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Не адаптирована для МГН	ДЧ-И (Г,У,О)	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-		-	ДЧ-И (Г,У,О)	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		-	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптирована для МГН	ДЧ-И (Г,У,О)	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Трапезная комната	ДЧ-И (О, Г, У)	-		-
Душевая/ ванная комната	ДЧ-И (О, Г, У)	-		-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -

Комментарий к заключению: _____.

**II Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Волгодонска
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 114

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	П-В	Разместить визуальные средства для инвалидов в том числе по зрению.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	П-В	Установить акустические средства для инвалидов по зрению.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	П-В	Нанести тактильные средства для инвалидов по зрению.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	П-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД	-		-
Акустические средства	ВНД	-		
Тактильные средства	ВНД	-		

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП